

JEU DE RÉPARATION POUR HSR-3800

produit # 900257 | modèle #



- Comme pour toutes les marques de poignées à rochet, les mécanismes à cliquet JET finiront par s'user par suite d'un usage prolongé, ou se briser si on les soumet à une pression extrême ou à de mauvais traitements
- Des trousse de réparation JET sont offertes pour tous les modèles de poignées à rochet afin que vous puissiez les acheter et les faire installer par le distributeur d'outils à main JET de votre localité



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pour produit 671944